**DORS** 1100

ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР

ООО «ДОРС» 111141, Москва, 1-я Владимирская улица, дом 26A www.dors.ru

> ТОВ «ДОРС Україна» 04071, м. Київ, вул. Петрівська, 19 www.dors.ua

ЖШС «ДОРС Казахстан» 050000, Алматы қаласы, Қайырбеков қөшесі, 17 www.dors.kz



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СОДЕРЖАНИЕ

Назначение
Технические характеристики
Информация для потребителей
Комплектность
Меры предосторожности
Внешний вид
Порядок работы
Транспортирование и хранение
Возможные неисправности

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

# ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ!

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Инфракрасный детектор **DORS 1100** (далее — прибор) предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок по наличию и расположению защитных инфракрасных меток — участков изображений, выполненных ИК-метамерными красками. Прибор также позволяет контролировать наличие спецэлементов «М».

Возможно подключение дополнительных устройств, позволяющих производить проверку банкнот в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазоне с увеличением 10 крат и более, и др.

В отличие от ультрафиолетовой

защиты, где метки неконтрастные, инфракрасная легко визуализируется, что в значительной степени снимает нагрузку на зрение кассира. Прибор позволяет проводить визуальный контроль при любом освещении, обеспечивая быструю и качественную детекцию банкнот, в том числе и разложенных «веером».

Вы сможете легко и быстро освоить работу с прибором, если воспользуетесь схемой расположения просмотровой зоны (см. рис. 3).

При определении подлинности российских рублей необходимо учитывать, что инфракрасные метки располагаются только на лицевой стороне банкнот.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сетевого адаптера	Входное напряжение сетевого адаптера 100-240В ~ 50/60Гц Входное напряжение детектора ——12В Ток, потребляемый от адаптера не более 1А			
				Ток, потребляемый от сети не более
				350mA
			Стандарт видеосигнала	PAL
Рабочий диапазон температур	от плюс 10°C до плюс 35°C			
Относительная влажность воздуха				
при температуре + 25°C	от 40% до 80%			
Атмосферное давление	от 84 до 107кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)			
Габаритные размеры:	(** *** *** **** **** **** ****			
Высота	293 мм			
Ширина	154 мм			
Глубина	110 мм			
Масса без упаковки	прибора - 0,65 кг; сетевого			
	сетевого адаптера - 0,2 кг			
Масса комплекта в упаковке	не более 1,4 кг			
Конструкция и технические характеристики м	огут быть изменены без предварительного			

конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества прибора. Представленные на изображениях изделия могут отличаться от серийных.

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Детектор модели DORS 1100 разработан в России OOO «КБ «ДОРС», произведен компанией DORS Industries (China) LTD. в Китае, провинция Гуандун, г. Дунгуан, деловой центр Шилун, Информационно-индустриальный парк Шилун, строение 17. Срок службы 7 лет\*.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

Инфракрасный детектор DORS 1100	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 комплект

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Не включайте и не вынимайте вилку сетевого кабеля блока питания мокрыми руками. Это может повлечь за собой поражение электрическим током.
- 2. Используйте сетевой адаптер, который поставляется с прибором.
- 3. Вынимая кабель сетевого адаптера из сети, беритесь исключительно за вилку, чтобы избежать разрыва или повреждения кабеля.
- 4. Во избежание повреждений кабеля сетевого адаптера и возможного короткого замыкания перемещать прибор разрешается только после отключения вилки кабеля от электросети.
- 5. Если прибор долгое время находился на холоде, то перед включением его необходимо выдер-

- жать при комнатной температуре не менее двух часов.
- 6. Для того чтобы прибор успешно работал продолжительное время без вмешательства сервис-инженера, соблюдайте, пожалуйста, следующие правила:
  - а. Прибор должен устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность.
  - б. Не устанавливайте прибор в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей и направленного искусственного освещения.
- 7. Если прибор не используется долгое время, отключите сетевой адапетр от электрической сети.

# ВНЕШНИЙ ВИД



Рисунок 1 - Компоненты прибора

- 1. Видеокамера
- 2. Монитор
- 3. Панель управления
- 4. Разъем для подключения телевизионной лупы (V1)
- 5. Вход видеосигнала от внешнего источника (V2)
- 6. Выход видеосигнала (V3)
- 7. Разъем для подключения сетевого адаптера (PWR)

<sup>\*</sup> При условии, что прибор ис поль зуется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

При включении прибора строго соблюдайте следующую последовательность:

- а. Подсоедините низковольтный кабель сетевого адаптера к разъёму питания "PWR" прибора (рис. 1).
- б. Подключите сетевой адаптер к электрической сети с напряжением 100-2408~ 50/60Гц.

Включите прибор кратковременным нажатием на кнопку **ON/OFF** (рис. 2.).


При первом включении прибор переключается в режим просмотра ИК-меток через видеокамеру, расположенную в верхней части прибора. Если же прибор переводился в дежурный режим кнопкой **ON/ OFF** (см. ниже), но от сети не отклю-

чался, то при включении он переключится в режим работы, в котором находился до перевода в дежурный режим.

Перевод прибора в дежурный режим производится нажатием и удержанием кнопки **ON/OFF** в течение 2 с или автоматически, по прошествии заданного пользователем интервала времени.

Для повторного включения допускается нажимать кнопку **ON/OFF** не ранее, чем через 5 секунд после перевода в дежурный режим.

Кратковременное нажатие на кнопку **ON/OFF** позволяет задать интервал времени работы. При этом на экране отображается надпись **SLEEP** и число от 0 до 180. Число обозначает интервал работы прибора в минутах от последнего нажатия на любую кнопку (0 — автовыключение



- 1. Кнопка **«INPUT»**
- Кнопка **«-»**
- 3. Кнопка «SELECT»

- 4. Кнопка **«+»**
- 5. Кнопка **«ON/OFF»**

Рисунок 2 - Панель управления



**Рисунок 3** - Расположение просмотровой зоны прибора

запрещено). Интервал изменяется кнопками «+» и «-» с шагом 10 мин. Поместите банкноту в ПРОСМОТРОВУЮ ЗОНУ, как показано на рис. 3.

### РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И КОНТРАСТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

При подстройке изображения соответствующий параметр должен быть выбран кратковременным нажатием на кнопку **SELECT**. При этом на экране отображается название регулировки (**BRIGHT** — яркость, **CONTRAST** — контрастность), а также число от 0 до 31, указывающее текущее значение. Изменение настройки осуществляется нажатием на кнопки «+» и «-».

Выбранный для регулировки параметр (яркость или контрастность) запоминается и может в дальнейшем настраиваться кнопками "+" и "-" без предварительного нажатия **SELECT**.

В режиме просмотра ИК-меток через видеокамеру в верхней части прибора длительное нажатие на кнопку **SELECT** включает и выключает режим двухдиапазонной подсветки банкноты. При этом на экране отображается **BLINK ON** — двухдиапазонная подсветка включена и **BLINK OFF** — выключена. При включенной двухдиапазонной подсветке с интервалом 0,4 с попеременно включаются два ИК-излучателя с разными длинами волн, что позволяет проверять спецэлементы «М» некоторых банкнот.

#### ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Источники сигнала перебираются циклически при кратковременном нажатии на кнопку **INPUT**. По умолчанию (при включении прибора) выбирается режим просмотра ИК-меток с помощью видеокамеры, расположенной в верхней части прибора (источник IR-1). При нажатии на кнопку **INPUT** будут последовательно выбраны следующие источники сигналов:

- 1. **IR-1** просмотр ИК-меток с помощью камеры, расположенной в верхней части прибора.
- Zoom White/Zoom IR/Zoom UV вход видеосигнала от телевизионной лупы (вход V1).

3. **AUX** — вход видеосигнала от внешнего источника (вход V2).

### РАБОТА С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЛУПОЙ DORS 1010

Телевизионная лупа **DORS 1010** (рис. 4) подключается ко входу V1 и позволяет с десятикратным увеличением исследовать банкноты в видимом и ИК-диапазонах. Лупа активизируется нажатием на кнопку LIGHT SELECT, расположенную в верхней части ее корпуса. При этом прибор переключается в режим **Zoom White** — просмотр с подсветкой белым светом, позволяет контролировать способы печати и микропечати, а также выявлять дефекты печати и возможные подчистки. При последующих нажатиях на кнопку LIGHT SELECT будут циклически сменяться режимы Zoom White/ Zoom IR с индикацией режима на экране. Подсветка в ИК-диапазоне (Zoom IR) позволяет детально изучить расположение, форму и структуру ИК-меток на банкнотах или ценных бумагах. В режиме Zoom IR изображение на экране черно-белое, в режиме Zoom White - цветное (при условии наличия цветного объекта).

### РАБОТА С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЛУПОЙ DORS 1020

Телевизионная лупа **DORS 1020** (рис. 5) подключается ко входу V1 и позволяет проверять наличие инфракрасных (ИК/IR) и ультрафиолетовых (УФ/UV) меток в отраженном свете, проверять поверхность банкнот и др. объектов в белом косопадающем свете, контролировать наличие микропечати. Подключить лупу **DORS 1020** к гнезду V1 на задней панели прибора.



**Рисунок 4** - Телевизионная лупа DORS 1010

8



**Рисунок 5** - Телевизионная лупа DORS 1020

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DORS 1010 ИЛИ DORS 1020 К ДЕТЕКТОРУ DORS 1100 ДЕТЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ ЛИБО НАХОДИТЬСЯ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ Тип лупы опознается при включении прибора, поэтому присоединять кабель лупы нужно либо к выключенному из сети прибору, либо к прибору, находящемуся в дежурном режиме.

Включить прибор. Нажать на кнопку **SELECT** на верхней части лупы. Прибор переключится на просмотр изображения с лупы. Последующие нажатия на кнопку **SELECT** на лупе позволят выбрать необходимый источник подсветки.

Лупа имеет три типа подсветки: белая, ИК и УФ. На выбранный тип подсветки указывает экранное меню монитора: белой подсветке соответствует надпись **Zoom White**, ИК подсветке - надпись **Zoom IR**, УФ подсветке - надпись **Zoom UV**. Переключить прибор на просмотр при помощи встроенной ИК-камеры можно при помощи кнопки **INPUT** на приборе.

### изводителя прибора\*.

### ВЫХОД ВИДЕОСИГНАЛА

Выход видеосигнала (V3) предназначен для вывода видеосигнала на любое внешнее устройство со стандартным RCA-видеовходом (внешний монитор, ТВ, видеомагнитофон и т.д.). Для подключения можно использовать специальный видеокабель от производителя прибора\*.

Для подключения прибора к персональному компьютеру (через стандартный USB-порт) можно использовать специальный видеоконвертер от производителя прибора\*.

### ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

Вход видеосигнала от внешнего источника (V2) предназначен для подключения других устройств визуального контроля, таких как камера видеонаблюдения и т.д. Для подключения можно использовать специальный видеокабель от про-

<sup>\*</sup> Видеокабель и видеоконвертер для DORS 1100 поставляются опционно.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Прибор подлежит хранению в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С.

Прибор допускается транспортировать в упаковке изготовителя (не более 30 суток) автомобильным

или железнодорожным транспортом в контейнерах или крытых вагонах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках при температуре от минус 30°С до плюс 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При включении питания экран прибора не светится:

- 1. Проверьте правильность подключения сетевого адаптера к прибору и наличие напряжения в сети.
- 2. Убедитесь, что используется сетевой адаптер, поставляемый производителем.

Если перечисленные действия не устранили проблему – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

3. При работе с телевизионной лупой невозможно включить ультрафиолетовую подсветку. Возможно, лупа была подключена к уже включенному прибору и не была правильно опозна-

на. Переведите прибор в дежурный режим и вновь включите.

4. Нет изображения с внешней телевизионной лупы / не происходит переключения на соответствующий видеовход при нажатии кнопки SELECT на лупе. Возможно, не до конца вставлен разъем лупы в гнездо V1 прибора. Вставьте разъем в гнездо до упора.